



VASELINE SPRAY

SÄUREFREIES SCHUTZFETT.



LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.

In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Bewahren Sie den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort auf.

Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Säurefreies Schuttfett.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Instandhaltung und zum Schutz von Metall gegen Oxidation und Korrosion wie zum Beispiel bei (Garten-) Werkzeugen, Schrauben und Muttern, Scharnieren und Batterieklemmen.

EIGENSCHAFTEN

- Rost- und korrosionsbeständig
- Wasserfest
- Säurefrei
- Ohne Silikon

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Vor dem Gebrauch gut schütteln.

Besprühen Sie die Oberfläche(n) mit einem Abstand von ca. 10 - 20 cm.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Säurefreie Vaseline
Farbe:	Weiß (transparent)
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-20 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	45 °C

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.