



SFT-101 REPAIR

EVRENSEL, KENDİLİĞİNDEN BİRLEŞEN, SIZDIRMAZ VE YALITKAN, SILIKON BAZLI ONARIM BANDI.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Evrensel, kendiliğinden birleşen, sızdırmaz ve yalıtkan, silikon bazlı onarım bandı.

UYGULAMA ALANI

Kanal, boru, bağlantı parçaları, kelepçe ve hortumlardaki sızıntıların hızlı ve kolay bir şekilde sızdırmazlık ve onarımı için uygundur. Ayrıca elektrik bağlantılarının (su geçirmez) sızdırmazlığı ve elektrik fişleri ile kabloların yalıtımı ve korunması için de uygulanabilir. Ayrıca nesneleri birbirine bağlamak, malzemeleri demetlemek, paslanmaya karşı korumak ve alet sapları için kaymazlık sağlamak gibi diğer amaçlar için de uygundur. İç mekan, dış mekan ve su altı uygulamaları için.

ÖZELLİKLER

- Derhal su ve hava geçirmezlik
- 12 bara kadar basınca dayanıklıdır
- Katman başına 15.000 volta kadar yalıtır
- Her hava koşuluna ve UV'ye dayanıklıdır
- -54°C ile +260°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır
- Asitlere, alkali maddelere, çözücülere, yağlara, benzin ve hidrokarbonlara dayanıklıdır.
- %300'e kadar esneyebilir
- Kalıcı olarak elastik
- Kendiliğinden birleşen (hemen yapışan)
- Birkaç saniye içinde düzeltilebilir
- Basınç altında uygulanabilir
- Su altında uygulanabilir
- Hemen basınç yüklenebilir
- Kolayca çıkarılabilir
- Yapışkan kalıntı bırakmaz

HAZIRLIK

Ön Yüzey İşlemi: Alt tabakanın temizlenmesi gerekli değildir. Ancak, sarım sırasında katmanlar arasındaki kirlenmenin önlenmesi gerekir.

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

1. Bantın koruyucu filmini çıkarın. 2. Bantı %200-300 uzatarak ilk katmanı tamamen örtün. 3. Bantı %200-300 uzatın ve %50 örtüşme ile uygulayın. Birden fazla katman uygulayın. 4. Son katmanı uygularken tamamen örtün ve sıkıca bastırın. Elektrik bağlantılarının (su geçirmez) sızdırmazlığı ve elektrik fişleri ile kabloların yalıtımı ve korunması için en az iki kat uygulanmalıdır. Sızıntıları durdurmak için iki sıkı sarılmış katman, 1 bar basınç dayanıklılığı için yeterlidir. Her katman maksimum seviyeye uzatıldığında, ek olarak 1 bar basınç dayanıklılığı sağlar, maksimum 12 bara kadar. Bandı 10 cm genişliğinde (sızıntı ortada olacak şekilde) uygulayın.

Lekeler/kalıntılar: Ürün yalnızca kendine yapıştığı için tüm yüzeylere uygulanabilir, kolayca çıkarılabilir ve yapışkan kalıntı bırakmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.

Doğru bir şekilde kapatılmış paketler, +5°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda kuru, serin, donmaya karşı korunaklı bir yerde saklanmalıdır.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.